漯河职业技术学院数控技术专业(群内)人才培养方案 (2025 版)

一、专业描述

专业名称: 数控技术 专业代码: 460103

入学要求: 高中(中职)毕业生或具备同等学力者

修业年限: 3 年,实行弹性学制,学生可通过学分认定、积累、转换等办法,在 2-6 年内完成学业。

教育类型: 高等职业教育

学历层次:专科

所属专业群名称: 机电一体化技术专业群

二、职业面向

(一) 职业面向岗位

表 1 数控技术专业职业面向岗位一览表

所属专业大	所属专业	对应行业	主要职业	主要岗位群或技术领域	职业资格证书和
类(代码)	类(代码)	(代码)	类别(代码)		技能等级证书
装备制造大 类(46)	机械设计制 造 类 (4601)	通用设备制 造业(34) 专用设备制 造业(35)	机械制造工程技术人员 (2-02-07-02)、 质量管理工程技术人员 (2-02-29-03)、 机械设计工程技术人员 (2-02-07-01)	数控加工工艺制 订与实施、数控 编程与加工、数 控设备操作、数 控设备装调与维 护、产品质量检 护、声质量控制、 智能制造加工单 元运维	数控车铣加工、多 轴数控加工、数控 设备维护与维修

(二) 职业发展路径及职业能力分析

表 2 数控技术专业职业岗位及其岗位能力分析

Ė □	LL (2- #Y	岗位类别		岗位任务描述与核心能力要求	
序号	岗位群	入职岗位	发展岗位	岗位任务描述	核心能力要求
1	生产制造类岗位	数控操作员	1. 数控编程员2. 数控工艺工程师	1. 负责数控车床、铣床、加工中心等设备的操作,按工艺文件完成零件的加工; 2. 安装和调试刀具、夹具,设置加工参数。	1. 精通至少一种 CAM 软件; 2. 掌握数控编程原理 (如刀具路径规划、切 削参数优化); 3. 熟悉零件加工工艺 (如铣削、车削、钻孔 的工艺路线)。

2	设护试位	数控设备 维修技术 员	数 控 设 备 调 试 工 程 师	1. 对数控设备(如机床、 伺服系统、PLC)进行故 障诊断和维修; 2. 定期维护设备,更换易 损件,校准精度(如主轴、 导轨); 3. 处理设备报警,修复电 气系统(如驱动器、编码 器)故障。	1. 熟悉数控系统(如 FANUC、西门子、华中 数控)的硬件结构和工 作原理; 2. 掌握电气原理图阅 读和万用表、示波器等 工具的使用; 3. 了解机械传动部件 (如滚珠丝杠、直线导 轨)的维护方法。
3	设 计 与 研 发 类 岗位	机械设计 工 程 师 (数控方 向)	数 控 系 统 开 发 工 程 师	1. 参与数控设备或零部件的结构设计(如机床本体、传动机构); 2. 使用 CAD 软件绘制零件图和装配图; 3. 与研发团队合作,优化设计以满足数控加工的需求。	1. 了解数控系统的底层原理(如伺服控制、实时操作系统); 2. 掌握机械设计原理(如强度计算、公差配合); 3. 熟悉数控设备的机械结构(如主轴系统、进给系统)。
4	技	数控技术 支持工程 师	售后服务工程师	1. 为客户提供数控设备的操作指导和技术咨询; 2. 解决客户在使用过程中遇到的编程、工艺或设备故障问题; 3. 协助销售团队进行产品演示和技术方案讲解。	1. 具备良好的沟通能力,能将技术术语转化为客户易懂的语言; 2. 熟悉主流数控系统的功能和应用场景; 3. 有现场调试和故障处理经验,能快速响应客户需求。

三、培养目标与培养规格

(一) 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观,传承技能文明,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向通用设备制造业和专用设备制造业的机械制造工程技术人员、质量管理工程技术人员、机械设计工程技术人员等职业,能够从事数控加工工艺制订与实施、数控机床操作、数控设备维护与保养、智能制造加工单元运维、产品质量检验与控制等工作的高技能人才。

(二) 培养规格

本专业毕业生应在素质、知识、能力和职业态度方面达到以下要求。

1. 素质

- (1)坚定拥护中国共产党领导,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
- (2) 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和 行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;
- (3) 具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维,具有学技术、 爱岗位的职业理念和服务"制造强国"的职业理想;
 - (4) 具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神:
- (5) 具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和 1-2 项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯;
 - (6) 具有一定的审美和人文素养,能够形成 1-2 项艺术特长或爱好。

2. 知识

- (1) 掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
- (2) 熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识:
- (3) 掌握网络及信息处理、英语语法及写作等基本知识;
- (4) 掌握绘制机械工程图, 识读机械工程图、电气工程图等基础知识;
- (5) 掌握机械原理、机械零件、工程材料、公差配合、机械加工等技术的专业知识;
- (6)掌握电工与电子、液压与气动、传感器与检测、电机与拖动、运动控制、PLC 控制、工业机器人、人机界面及工业控制网络等技术的专业知识;
- (7) 熟悉常用机械加工设备的工作原理及结构等知识;
- (8) 掌握机械加工工艺编制与实施相关的基础知识;
- (9) 掌握数控加工手工编程和 CAD/CAM 自动编程的基本知识;
- (10) 了解数控机床电气控制原理知识;
- (11) 熟悉数控设备维护保养、故障诊断与维修基本知识。

3. 能力

- (1) 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力;
- (2) 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力:
- (3) 具有本专业必需的信息技术应用和维护能力:
- (4) 能够识读各类机械零件图和装配图:
- (5) 能够进行常用金属材料选用,成型方法和热处理方式选择;
- (6) 能够进行普通金属切削机床、刀具、量具和夹具的正确选用和使用;
- (7) 具有数控机床操作能力,能够手工编制数控加工程序,能够使用常见 CAD/CAM 软件自动编制数控加工程序;
 - (8) 能够进行典型零件的机械加工工艺编制与实施;
 - (9) 具有产品质量检测及质量控制的基本能力:

(10) 具有数控设备维护与保养的基本能力。

4. 职业态度

- (1) 自觉遵守相关法律法规、标准和管理规定;
- (2) 具有吃苦耐劳,爱岗敬业的精神;
- (3) 具有团队合作意识;
- (4) 具有积极向上的态度和创新精神。

四、人才培养模式

根据专业人才培养目标,本专业采用校企合作、工学结合的"2122"模式。

- "2" 指第一学年的 2个学期, 学生主要学习基础课和专业基础课;
- "1"指第一学年,学生到相关企业进行1次体验式见习,为专业课的学习打下基础;
- "2" 指第二学年的 2 个学期, 学生主要学习专业课程, 掌握职业技能;
- "2"指在第5、6学期,学生完成2次岗位实习,提升专业技能,为学生就业创造条件。

五、课程设置及要求

主要包括公共基础课程和专业(技能)课程。

1. 公共基础课程

见机电一体化技术专业群公共基础课程内容。

- 2. 专业课程
- (1) 专业群共享课及专业基础课

开设专业群共享课 4 门,包括:电工电子技术、机械设计基础、电机与电气控制、液压与气动;开设专业基础课 3 门,包括:机械制图、AutoCAD、公差配合与测量技术。

专业群共享课见机电一体化技术专业群共享课内容。

表 3 专业基础课程描述

课程	课程	细和口标	全面 由宏	非兴丽士
代码	名称	课程目标	主要内容	教学要求
		1. 通过本课程的学习, 使学	1. 机械制图相关标	1. 根据生源的特点,
		生了解机械制图的相关标	准;	采取灵活的教学方
		准,理解平面图形的绘图方	2. 平面图形的绘制	法, 启发、诱导、因
		法、步骤及其尺寸标注;熟	及标注;	材施教,注意给学生
		悉正投影法的基本理论及	3. 正投影法的基本	更多的思维活动空
)43160 机械 制图	其应用,掌握机件的表达方	性质、三视图的形成	间,发挥教与学两方
042160		法,标准件的绘制,中等复	原理;	面的积极性,提高教
045100		杂程度零部件的零件图、装	4. 点、线、面的三面	学质量和教学水平;
		配图的绘制。能够利用尺规	投影;	2. 教学中要结合教学
		绘制零件图和装配图;	5. 基本体、组合体的	内容的特点,充分利
		2. 通过本课程的实践教学,	三面投影及其尺寸	用教学模型、PPT 等教
		提高学生的空间想象能力,	标注;	学手段; 教师示范绘
		视图表达能力;培养学生动	6. 机件的表达方法;	图教学、学练相结合
		手能力和创新能力,培养学	7. 标准件的绘制;	等教学方法,激发学

		生的综合职业能力和职业	8. 零件图、装配图的	生的学习兴趣和学习
		素养、独立学习及获取新知	6. 令什麼、表癿图的 绘制。	全的学习
		74.71	公 啊。 	
		识、新技能、新方法的能力,		绘图和识图能力;
		培养学生与人交往、沟通及		
		合作等方面的态度和能力。		
		1. 通过本课程的学习,熟悉	1. AutoCAD 认知;	1. 本课程宜采用学做
		AutoCAD 界面与基本操作:	2. AutoCAD 平面图形	合一的教学模式,在
		掌握坐标系统与绘图基础:	绘制;	教学过程中, 学生首
		熟练使用二维绘图命令,能	3. AutoCAD 零件图的	先练习老师提供的样
		独立使用基本绘图命令绘	绘制;	例,在实操的过程中
		制图形; 熟练使用二维修	4. AutoCAD 装配图的	学习、体会相应指令
		改编辑命令, 能使用编辑	· 绘制;	的含义和使用方法,
		命令对图形进行修改;能进	 5. AutoCAD 图形打	使学生在"做中学,
		行图层与对象特性管理;掌	印:	 学中做",从而提高
		握文字与标注的创建;能创	'	
		建块、插入块、写块;	(会制;	2. 教学过程中,采用
043002	AutoCAD	2. 能绘制零件图和装配图,	7. AutoCAD 三维建	
		能绘制轴测图和三维图。通	花MittoonD 渠 建 模。	形式,从而培养学生
		过学习,培养学生具备良好	1天。	
		的心理素质和克服困难与		过相互学习,也可以
		操折的能力,养成善于观 完成是一个人类的		整体提高学生的识图
		察、思考问题、自主学习的		能力和绘图能力;
		习惯, 具有一定的沟通、组		3. 教学过程中,教师
		织、团队合作的能力, 具备		应充分利用本课程建
		吃苦耐劳、严谨务实的工作		设完成的数字教学资
		态度。		源开展混合式教学,
				提高教学质量。
		1. 通过本课程的学习, 使学	1. 外圆测量和长度	1. 本课程采用理实一
		生建立互换性、公差与高质	测量;	体化的教学模式,引
		量产品的概念;能正确识	2. 内孔和中心高测	导学生通过实际操
		读、标注 零件图纸上公差、	量;	作,熟练掌握公差配
		配合及表面粗糙度要求,并	 3. 形位误差检测;	合的相关知识及测量
		 能熟练查用相关国家标准;	 4. 表面粗糙度测量;	 技术:
		能正确选择和使用 生产现	5. 齿轮误差测量;	2. 本课程采用小组学
	 公差配	场的常用量具对一般的几	6. 螺纹误差测量。	习的教学组织形式,
043103	合与技	何量进行综合检测;	0. 纵及以左风至。	培养学生的团队合作
0 10100	131X 术测量	2. 通过学习,培养学生具备		相列·列·亚的图》(11
				能力;
		良好的心理素质和克服困难与操作的能力、美术兼工		
		难与挫折的能力,养成善于		3. 本课程教学过程
		观察、思考问题、自主学习		中,充分建设利用相
		的习惯,具有一定的沟通、		应的教学资源, 改变
		组织、团队合作的能力,具		课堂组织形式,运用
		备吃苦耐劳、严谨务实的工		多种教学方法,提高
		作态度。		教学效果。

(2) 专业核心课程

本专业开设 7 门,包括:数控机床安装与调试、数控加工工艺编程与仿真、数控机床故障诊断与维修、传感器与检测技术、CAM 数控加工自动编程技术、西门子 S7-1200PLC 技术及应用、机械制造技术基础。

表 4 专业核心课程描述

课程代码	课程名称	课程目标	主要内容	教学要求
		《数控加工工艺编程	1. 项目一 数控编程基本	本课程以数控机床
		与仿真》课程是数控技	认知;	为载体,以数控编
		术专业的专业核心课	2. 项目二 阶梯轴数控加	程为主线,以零件
		程。本课程全面、系统	工工艺编程及操作;	加工工作过程为导
		地讲解了数控机床编	3. 项目三 带圆弧轴数控	向,按照学生的认
		程与操作的基础知识	加工工艺编程及操作;	知特点,通过讲授、
	数控加工	和数控机床的操作步	4. 项目四 螺纹轴数控加	仿真模拟操作、项
043352	工艺编程	骤,主要内容包括数控	工工艺编程及操作;	目任务驱动、实习
	与仿真	机床概述,数控加工程	5. 项目五 内孔数控加工	等多种教学手段,
		序编制基础, CAD/CAM	工艺编程及操作;	使学生掌握常用数
		软件应用基础, 数控机	6. 项目六 U 型槽数控加	控机床操作、编程
		床的维护和常见故障	工工艺编程及操作;	维护保养的基本理
		处理等内容。	7. 项目七 凸模板数控加	论及方法。
			工工艺编程及操作。	
		通过对本课程的学习,	1. 项目 1 机床电气回路	1. 本课程采用理实
		拓宽学生的专业知识	检修;	一体化的教学模
		面,使学生学到与生产	2. 项目 2 NC 电源检查;	式,引导学生通过
		实际联系紧密的数控	3. 项目3 急停回路维	实际操作,熟练掌
		机床故障诊断方面的	修;	握各项职业技能;
		专业知识,提高学生的	4.项目4急停PMC模块检	2. 本课程采用小组
	数控机床	综合素质,使学生具备	查;	学习的教学组织形
043303	故障诊断	解决数控机床在使用	5. 项目 5 回零回路维	式,培养学生的团
	与维修	过程中出现问题的初	修;	队合作精神,提高
		步能力。同时培养学生	6. 项目 6 主轴与进给系	团结协助能力;
		具有诚实、守信、爱岗、	统参数检查;	3. 本课程教学过程
		敬业,具有从事数控技	7. 项目 7 CNC 系统故障诊	中,充分建设利用
		术加工生产和管理有	断与维修。	相应的教学资源,
		关工作的责任感, 具有		提高教学效果。
		良好的职业道德。		

043301	数控装机床调	本课程以机床制造业 企业中的数控机床装 调工、装调工程师、维 护工和维修工程师师 相关工作岗位为目标, 使学生掌握数控机床 装调与维护、维修的养生 生数控机床调试、养 生数控机床调试、养 即业技术能力,提高学 生的就业竞争能力。	1. 项目 1 数控车床电气识图与原理分析; 2. 项目 2 数控车床试验台组成接线; 3. 项目 3 机械传动系统故障定位与维修; 4. 项目 4 刀架控制系统故障诊断与维修; 5. 项目 5 主轴部件故障诊断与维修; 6. 项目 6 进给伺服系统电气故障诊断与维修; 7. 项目 7 CNC 系统故障诊断与维修; 8. 项目 8 PLC 故障诊断与编修; 9. 项目 9 数控机床验收及精度检验。	1. 本课程等 一体化的学生, 是不知识的是一个, 是不知识的是一个, 是一个,是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是
043317	CAM 数控加工自动编程技术	1. 本课程是数控技术 专业核心课程。本课程 的作用是通过理实一 体化方式、采取演示与 指导方法培养学生的 计算机绘图能力、计算 机编程能力; 2. 本课程的重点是在 培养学生对机械工业 中 CAD/CAM 技术的掌握,因此它对拓展学生 的专业知识面具有极 其重要的意义。	2. 项目 2 创建基础对象; 3. 项目 3 操作导航器应用; 4. 项目 4 型腔铣操作; 5. 项目 5 刀轨设置的公用选项;	1. 本课程采用理实 一体化的教学模式,引导学生通过 实际操作,熟练掌握各项职业技能; 2. 本课程采用小组 学习的教学生的团队合作精神,因结协助能力; 3. 本课程教学过程中,充分建设利用相应的教学资源。
043129	西门子 S7-1200PL C 技术及应 用	本课程以数控技术专业的工作岗位和职业能力为参照点,以实际生产中的控制案例为载体,围绕课程内容设置各项教学活动,使学生了解PLC的应用、分类以及常用的PLC品牌,熟悉西门子S7-1200PLC的硬件结构、常用指令的含义和	1. 认识 PLC; 2. PLC 控制三相异步电动机自锁运行; 3. 单个按钮控制三相异步电动机启停; 4. 三台电动机顺序启动/停止控制; 5. 立体车库停车位计数控制; 6. 分拣机产品自动计数控制;	1. 本课程宜采用学做合一的教学模式,在教学过程中,学生首先练习老师提供的样例程序,在实操的过程中等习、体会相应指令的含义和使用方法,然后再根据提供的控制要求使用学习过的指令和编

		用法、数据块和函数块	7. 灯塔指示灯控制;	程方法编写相应的
		用法、数据块和函数块 的使用方法,熟悉 PLC		
			8. 三台电动机顺序动作	PLC 程序,使学生在
		的编程方法和 PLC 控	的手动/自动模式切换控	"做中学,学中
		制电路的安装调试方	制;	做",从而提高学
		法,能够熟练应用博图	9. 气动机械手抓取物料	生的学习积极性;
		软件编写 PLC 程序,能	的过程控制;	2. 教学过程中,采
		够读懂控制自动生产	10. 专用钻床钻孔控制系	用小组学习的教学
		过程的 PLC 程序和 PLC	统;	组织形式,从而培
		接线图,能够根据实际	11. 机床滑台往返运动控	养学生的团结协作
		生产需要编写相对简	制。	精神。通过相互学
		单的控制程序,能对生		习,也可以整体提
		产机械中的电气控制		高学生的编程思维
		线路进行安装与故障		能力和 PLC 控制线
		检修,能从事维修电工		路的安装与调试能
		及相关的工作;		力;
		通过本课程的学习, 使	1. 工程材料的分类、特性	1. 本课程宜采用学
		学生了解常用工程材	及应用;	做合一的教学模
		料的分类、特性及应	2. 金属材料的热处理工	式,引导学生通过
		用,了解金属材料的各	一	工程材料的性能试
		种热处理工艺。了解刀	 3. 刀具材料及结构分析;	 验、刀具结构分析
		具、夹具相关知识;熟	4. 机床夹具结构分析及	
		练掌握轴套类、箱体	其设计;	夹具设计、零件结
		类、齿轮等零件的结构	5. 轴套类零件的结构分	构分析及加工工艺
043104	机械制造	分析及加工工艺规程	析和加工工艺制定;	制定等职业活动,
	技术基础	的制定。能看懂图纸,	6. 箱体类零件的结构分	熟练掌握机械加工
		会对零件图进行工艺	析及加工工艺制定;	方面的技能;
		分析。会编制轴类、套	7. 齿轮结构分析及加工	2. 本课程宜采用小
		类、箱体类、齿轮等典	工艺制定;	组学习教学组织形
		型零件的加工工艺。会		式,培养学生的团
		根据零件的结构选择	0.741工人主为1/10	结协作精神,分析
		加工方法和刀具。能对		问题、解决问题的
		加工质量进行分析。		能力。
		课程旨在将学生培养为	1. 理解传感器的基本概	一能力。 开设实验课程,实验
		具备传感器原理理解、	念、分类,明确传感器在	内容涵盖各类传感
		检测系统设计及工程实		
			检测系统中的核心作用;	器的特性测试、测量
		践能力的复合型人才,	2. 掌握检测技术的基本流	电路设计与调试、检测系统带带上京思
0.40/.00	传感器与检	满足智能制造、智能检	程,包括信号采集、转换、	测系统搭建与应用
043106	043106 测技术	测等领域的技术需求。	放大、处理及显示的全链	等。实验教学采用分
			路原理,理解噪声抑制、	组实验的方式,培养
			线性校正等关键技术;	学生的团队协作能
			3. 能根据实际检测需求合	力和实践动手能力。
			理选择传感器类型,并制	
			定初步的检测方案。	

(3) 专业拓展课程

本专业开设 5 门,包括体现行业发展新技术、当地区域经济特色的三维建模、工业机器人应用技术、逆向建模与 3D 打印。其中模具设计与制造、高速切削技术二选一。

表 5 专业拓展课程描述

课程代码	课程名称	课程目标	主要内容	教学要求
043140	三维建模 B	本术程生的是在AD/CAM 中,主维是的是在AD/CAM 中,主维是在AD/CAM 中,主维是在AD/CAM 中,主维是是是是是是是是的。 一个一个,一个一个,一个一个。 一个一个,一个一个,一个一个一个。 一个一个,一个一个一个一个一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1. 项目 1 课程认识学习; 2. 项目 2 二维草图绘制及 编辑; 3. 项目 3 基础特征建模及 编辑; 4. 项目 4 装配建模及约束; 5. 项目 5 二维工程图创建; 6. 项目 6 基础曲面模型创建。	1. 点教诱注的间两性量别点,以外的流行,是是是一个人,对人们,不是一个人,对人们,对人们,对人们,对人们,对人们,对人们,对人们,对人们,对人们,对人
043130	工业机器人应用技术	该果群雄、"能明祖",是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个	1. 掌握工业机器人的基本概念、发展历程、分类(如 SCARA、六轴机器人等)及应用场景; 2. 能熟练使用示教器完成工业机器人的点位示教、轨迹规划及程序调试,实现直线、圆弧等基本运动轨迹的精准控制。	工技"成导论练递合与培造素人工技"战争"。 "真"的结果人类,有关,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人
043119	逆向建模与 3D 打印	1. 深入理解逆向 建模与 3D 打印 技术的基本原理、 发展历程及应用 领域,包括逆向工 程在工业制造、医	1. 逆向工程的定义、发展 历程、技术特点和应用领域; 2. 逆向工程的工作流程, 包括数据采集、数据处理、 模型重构和产品制造等环	1. 教师应采用多样化的教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法、多媒体教学法等,激发学

		疗、文化创意等领	节;	生的学习兴趣,
		域的应用,以及	3. 三维扫描技术原理、分	提高教学效果;
		3D 打印技术在不	· 一类、设备组成和工作过程,	2. 在讲解理论知
		同行业的具体应	以及不同扫描技术的优缺	识时,应注重知
		用案例;	点和适用范围;	识的系统性和逻
		2. 熟练掌握三维	4. 三维扫描设备的操作方	辑性,由浅入深,
		扫描设备的工作	法,包括设备的安装、校	循序渐进,使学
		原理、分类(如结	准、参数设置、扫描对象	生能够逐步理解
		构光扫描仪、激光	的准备和扫描过程的控制	和掌握逆向建模
		扫描仪等)、操作	等;	与 3D 打印技术
		方法、参数设置以	5. 数据采集案例分析,通	的基本原理和方
		及数据采集、合成	过实际案例, 讲解如何根	法;
		与保存的技巧;	据扫描对象的特点和要	3. 结合实际案
		3. 精通点云数据	求,选择合适的扫描设备	例,讲解逆向建
		处理软件的使用,	和方法,获取高质量的点	模与 3D 打印技
		以及数据处理后	云数据。	术在不同领域的
		的保存方法。		应用,增强学生
				的学习动力。
		1. 深入理解模具	1. 模具概论: 模具的定义、	1. 采用多样化教
		设计与制造的基	分类、应用领域及行业发	学方法,结合讲
		础理论,包括模具	展趋势;	授法、案例教学
		分类(注塑模、冲	2. 模具成型工艺基础:注	法、项目教学法,
		压模、压铸模等)、	塑成型、冲压成型、压铸	引入企业实际模
		应用领域及行业	成型的工艺原理、工艺流	具设计案例,增
		发展趋势,掌握模	程及工艺参数;	强学生对理论知
043351	模具设计与	具在汽车、电子、	3. 模具结构设计: 模具各	识的理解;
010001	制造	家电等行业的具	功能部件(浇注系统、顶	2. 利用多媒体教
		体应用案例;	出机构、冷却系统等)的	学资源(动画演
		2. 熟练掌握模具	设计原则与方法。	示模具工作过
		设计原理,涵盖模		程、虚拟仿真加
		具结构组成、成型		工)辅助教学,
		工艺的工作原理、		提升教学直观
		工艺参数及影响		性。
		因素。		

六、教学进程总体安排 六、教学进程总体安排

见附录一:数控技术专业教学进程表;附录二:学时与学分分配表。

七、实施保障

(一) 师资队伍

表 6 师资队伍结构与配置表

类别	数量	具体要求
师资队伍结构	12	学生数与本专业专兼任教师数比例为 18:1, 双师素质教师占专业教师比为 100%。

专业带头人	2	具有副高及以上职称,能够较好地把握国内外数控技术行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对数控技术专业人才的需求实际,教学设计、专业研究能力强,组织开展教科研工作能力强,在本区域或本领域具有一定的专业影响力。
专任教师	8	具有高校教师资格和本专业领域有关证书; 有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心; 具有机械制造等相关专业本科及以上学历; 具有扎实的本专业相关理论功底和实践能力; 具有较强的信息化教学能力,能够开展课程教学改革和科学研究; 每5年累计不少于6个月的企业实践经历。
兼职教师	2	主要从数控技术等相关企业、机构聘任,具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神,具有扎实的数控技术专业知识和丰富的实际工作经验,具有中级及以上相关专业职称,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。

(二) 教学设施

1. 专业教室基本条件

具有黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,互联网接入或 WiFi 环境,并具有网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求、标志明显、保持逃生通道畅通无阻。

2. 校内实训室基本要求

数控技术专业相关实训室是数控技术专业学生完成课程实践性教学的重要场所,实训室建设要能满足数控设备操作、机械加工工艺编制与实施、数控编程等专业技能训练需求,要配备专职实训指导教师,具有完善的实训管理及实施规章制度,设备台套数满足学生实训需要。

实验室或实训 序号 实验实训项目名称 主要实验实训仪器设备 备注 室名称 1. 铣床 3台; 1. 零件车铣削加工; 2. HNC-818AT 华中数控 2. 零件数控车铣削加工; 系统数控车床4台; 智能制造工程 3. FUNAC 数控系统铣床 3 3. 金工实习: 1 技术中心 4. 零件数控线切割加工; 台; 5. 智能制造产线调试。 4. FANUC 数控系统加工 中心2台。 数控装调实训 1. 数控机床装调; 2 数控维修装调系统。 2. 数控设备故障诊断。 室

表 7 校内实践教学条件配置

3	CAD/CAM 实训 室	1. 数控仿真实训; 2. CAD/CAM 编程实训。	1. 计算机; 2. 仿真编程系统。
4	机械加工实训 室	1. 机械加工实训; 2. 机械制造工艺。	1. 卧式车床 10 台; 2. 钳工台。
5	公差配合与技 术测量实训室	1. 尺寸的测量; 2. 表面粗糙度的检测; 3. 几何误差的检测; 4. 螺纹的检测; 5. 锥度与角度的检测;	各种量具和量仪。
6	液压与气动实 训室	1. 液压系统组成演示 2. 气动控制系统演示; 3. PLC 液压控制实验。	1. 液压试验台; 2. 速度、方向、压力控 制阀; 3. 气泵。
7	电工实训室	1. 异步电机自锁控制电路; 2. 异步电机点动起动控制; 3. PLC 控制的往返运动; 4. 三相交流电机调速实验。	RXG-1C型电工综合实 训考核装置 20 台。
8	PLC 实训室	1. PLC 控制数码显示; 2. PLC 控制电机运转; 3. PLC 控制电机正反转; 4. PLC 控制变频器; 5. 触摸屏组态与调试; 6. 伺服驱动组态与调试。	YTMGP-1型工业控制与 PLC综合实训平台14套。

表 8 校外实践教学条件配置

序号	实习实训基地名称	实习实训项目名称	备注
1	河南远工机械设备股份有限公司	1. 数控精密研磨实训; 2. 电火花加工实训。	
2	河南锐锋金刚石制品有限公司	1. 数控加工刀具结构; 2. 金属材料认知。	
3	源德福科技公司(漯河)	1. 数控冲压实训; 2. 数控加工实训; 3. 注塑模具实训。	

(三) 教学资源

1. 教材选用

按照国家规定及学校教材选用制度,择优选用教材,禁止不合格的教材进入课堂。其中,

《电工电子技术》、《电机应用技术》、《PLC应用技术(西门子 S7-1200)》、《机械制图》、《AutoCAD项目化教程》等 6 部教材全部为我院专业教师主持编写的任务驱动式项目化教材,其余专业课程教材采用高职省级或者国家规划教材。

2. 图书文献配置

为满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要,方便师生查询、借阅,学院图书馆专业类图书主要包括:装备制造行业政策法规、行业标准、行业规范以及机械设计手册、电气工程师手册等;机电设备制造、先进制造技术等专业技术类图书和实务案例类图书;5 种以上数控专业学术期刊。

3. 数字资源配置

具有《数控加工工艺编程与仿真》省级精品在线开放课程,《液压与气动技术》、《电工电子技术》等课程已完成数字资源建设,课程配备有课程标准、课程整体设计、课程单元设计、微课视频、PPT 教学课件、习题集等数字教学资源。

(四) 教学方法

- 1. 对于有实训条件的课程,采用学做合一的教学模式,在教学过程中运用旋转木马、连连看、小组合作、六步教学等多种教学方法,提高学生学习积极性。
- 2. 课程教学采用小组学习教学组织形式,培养学生的团结协作精神,通过相互学习,整体提高学生动手操作能力和解决实际问题的能力。
- 3. 充分利用本课程建设完成的数字教学资源开展"线上线下混合式"教学,通过试题库进行随堂测试,及时了解学生知识掌握情况,通过微课等资源巩固所学知识,提高教学质量。

(五) 学习评价

- 1. 改革传统的学生评价手段和方法,采用阶段评价、过程性评价与目标评价相结合,理论与实践一体化评价的评价模式。
- 2. 关注评价的多元性,将学生项目考核作为平时成绩,占期末总成绩的比例不低于 30%;期 末综合考核占总成绩的比例不高于 70%。
- 3. 注重学生能力的考核,对在学习上积极主动、起示范带头的学生应予特别鼓励,全面综合评价学生能力。

(六)质量管理

- 1. 完善专业教学质量诊断与改进机制,健全专业教学质量监控管理制度,完善课堂教学、 教学评价、实习实训、毕业设计以及专业调研、人才培养方案更新、资源建设等方面标准建设, 通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,实现人才培养规格。
- 2. 完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设水平和教学质量 诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导 制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。
 - 3. 完善毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、在校生学业水平、毕业生就

业情况等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

4. 充分利用评价分析结果,有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。

八、毕业要求

本专业学生毕业时应达到培养目标及培养规格的素质、知识和能力等方面要求,同时满足以下条件。

(一) 学分条件

本专业学生在毕业前总学分须取得151个学分,最低学分要求及所包括内容如下表。

课程类别类别 最低学分 必修课程 38 公共基础 限选课程 8 及素质教育课程 4 任选课程 合计 50 专业群共享(基础)课 28 专业核心课程 25 专业课程 专业拓展课程 11 合计 64 岗位实习及单列实习实训 37 总计 151

表 9 最低学分要求

(二) 证书

学生在校期间,应考取必要的基本能力证书及职业资格证书,鼓励学生考取多项职(执)业资格证书。

证书类别	证书名称	考证等级要求	备注
基本能力证书	普通话	二级乙等	选考
	钳工	三级	
取(执)业资格 证书	数控车工	三级	任选其中(1)项
711. 14	数控铣工	中高级	

表 10 考取证书一览表

附录一 数控技术专业教学进程表

课		序号	课程名称	课程	学	対	学、		开i	果学其	月与居	学时		开课	考核
类	别			代码	理论	实践	分	_	11	三	四	五	六	単位 	方式
		1	思想道德与法治	161010	44	4	3	4/12							考试
		2	毛泽东思想和中 国特色社会主义 理论体系概论	18010013	32	4	2		2						考试
		3	习近平新时代中 国特色社会主义 思想概论	161008	46	8	3			4/14				马克思	考试
		4	※形势与政策(一)	161004	8	0	0. 25							主义学院	考查
		5	※形势与政策(二)	161005	8	0	0. 25							176	考查
		6	※形势与政策臼	161006	8	0	0. 25								考查
		7	※形势与政策四	161007	8	0	0. 25								考查
		8	中国共产党历史	161011	16	0	1		1						考试
		9	国家安全教育	161012	18	0	1			1					考查
公世		10	※军事理论	231001	36	0	2		2						考查
共基础	必	11	军事技能	231006	0	112	2	2周						学工部	考查
	必修	12	劳动教育	231003	6	30	2	1	1						考查
及素质	课	13	※大学生心理健 康	231005	36	0	2	2						公共教 学部	考查
教		14	大学体育(-)	101001	10	26	2	2							考试
育		15	大学体育(二)	101002	10	26	2		2					公共体 育部	考试
课程		16	大学体育(三)	101003	10	26	2			2				4 14 14	考试
11		17	大学英语(-)	201001	64	0	4	4						公共教	考试
		18	大学英语(二)	201002	36	0	2		2					学部	考查
		19	信息技术	191001	18	18	2		2					人工智 能学院	考试
		20	职业生涯规划	181001	18	4	1	1						招生	考查
		21	创新创业教育	181002	16	16	2		2					就业	考查
		22	大学生就业指导	181003	12	4	1				1			处	考查
		23	※实验室安全教 育	141001	8	8	1	1						教务处	考查
			小计		468	286	38	12	12	7	1				
	限	24	※美学和艺术史 论		16	0	0.5	0.5						公共	考试
	选课	25	※艺术鉴赏和评 论		16	0	0.5	0.5						艺术 教育部	考试
		26	艺术体验和实践		0	16	1		1						考查

	27	高等数学	101007	64	0	4	4					/\ +\ ±\	考试
	28	※职业人文素养	101007	36	0	2	4	2				公共教 学部	考查
	20	※駅並八又系介 小计	101009	132	16	8	4						写正
任	29	※公共任选课程		64	0	4	4	1				新 々 か	
选	<u> </u>											教务处	写正
课		小计		64	0	4							
	30	机械制图	043160	48	48	6	6					智能	考记
专	31	AutoCAD	043002	36	36	4		4				制造	考到
业	32	电工电子技术C	043726	32	32	4	4					学院	考证
群共	33	公差配合与技术 测量	043103	18	18	2		2					考到
享课	34	液压与气动	043703	36	36	4			4				考证
程	35	电机与电气控制 B	043728	36	36	4		4					考证
	36	机械设计基础	043102	48	24	4		4					考证
		小计		254	230	28	10	14	4				
	37	数控机床安装与 调试	043301	36	36	4			4			智能	考面
	38	数控加工工艺编 程与仿真	043352	27	27	3			3				考到
专	39	数控机床故障诊 断与维修	043303	36	36	4				4			考面
业核	40	CAM 数控加工自 动编程技术	043317	36	36	4				4		制造	考面
心课	41	传感器与检测技 术	043106	18	18	2				2			考面
	42	西门子 S7-1200 PLC 技术及应用	043129	36	36	4			4				考证
	43	机械制造技术基 础 043104		48	24	4			4				考函
		小计		237	213	25			15	10			
	44	三维建模应用 B	043140	36	36	4			4				考到
专业	45	工业机器人应用 技术 B	043130	27	27	3				4			考面
业拓 展	46	逆向建模与 3D 打印	043119	18	18	2				2		- 矢口 台比	考证
课	47	模具设计与制造	043351	18	18	2				2		智能制造	考到
	41	高速切削技术						学院	考到				
		小计		99	99	11			4	8			

	48	机械加工实训	044001	0	60	2		2周					考查
岗位 实习	49	数控加工综合实 训	043309	0	30	1				1周			考查
及 单列	50	毕业设计	044008	0	144	8					8周		考查
学列	51	岗位实习(-)	044006	0	180	10					10周		考查
实训	52	岗位实习(二)	044007	0	288	16						16 周	考查
		小计		0	702	37				4			
	教学计划总计 2800			1254	1546	151	26	27	30	23			

备注: 1. ※表示线上教学课程,课时数不计入周学时, 计入总学时; ☆表示线上、线下混合教学课程,公共任选课程每学期初由教务处提供公共任选课程目录,学生自由选择。

- 2. 每学期安排 20 周的教学活动,其中第 19、20 周为复习考试时间。
- 3. 美学和艺术史论类含《美术欣赏》《音乐欣赏》2 门课程,学生任选1门;艺术鉴赏和评论类含《书法鉴赏》、《影视鉴赏》、《艺术导论》、《舞蹈鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《戏剧数音》《明代舞》《歌曲演唱》《大学美育》8 门课程,学生任选1门。
 - 4. 信息技术课程开设学期按 2019 年版人才培养方案分配各院系的开设学期执行。

附录二 学时与学分分配表

课程类型	总学分	总学时	占总学时 百分比(%)	实践 学时	占总学时 百分比(%)	选修课 学时	占总学时 百分比(%)
公共基础 及素质教育课程	50	966	34. 50	302	10.79	212	7. 57
专业(技能)课程	64	1132	40. 43	542	19. 36	190	6. 79
顶岗实习及 单列实习实训	37	702	25. 07	702	25. 07	0	0
总计	151	2800	100	1546	55. 22	402	14. 36

编制说明

本专业人才培养方案适用于三年全日制高职数控技术专业,由漯河职业技术学院智能制造 学院专业(群)建设委员会组织专业教师,与河南远工机械设备股份有限公司、河南锐锋金刚 石制品股份有限公司等合作企业的专家共同制订,经中国共产党漯河职业技术学院委员会审定, 批准从2025级数控技术专业学生开始实施。

主要编制人员一览表

序号	姓名	所 在 单 位	职称/职务	签名
1	陈迎松	漯河职业技术学院智能制造学院	副教授/院长	防运移
2	翟迎朝	漯河职业技术学院智能制造学院	讲师/系党总支书记	程迎朝
3	谷广超	漯河职业技术学院智能制造学院	副教授/教学负责人	谷力超
4	张超凡	漯河职业技术学院智能制造学院	教授/专业负责人	光起七
5	张群威	漯河职业技术学院智能制造学院	副教授/专业负责人	张群威
6	贾耀曾	漯河职业技术学院智能制造学院	副教授/专业负责人	重线管
7	李凯歌	漯河职业技术学院智能制造学院	讲师	主新兴
8	刘瑞秋	漯河职业技术学院智能制造学院	副教授	划端袱
9	赵伟阁	漯河职业技术学院智能制造学院	副教授	赵伟阁
10	陈桂华	漯河职业技术学院智能制造学院	副教授	路柱华
11	刘玉敏	漯河职业技术学院智能制造学院	讲师	刘玉敏
12	杨乐	河南锐锋金刚石制品有限公司	工程师	杨车

专业负责人: 张群威

复核人: 冷广ル 智能制造学院院长: **除**込む

漯河职业技术学院

专业人才培养方案论证与审定意见表

	姓名	单 位	职务/职称	签名
	陈迎松	漯河职业技术学院	主任/副教授	防运移
专 业	谷广超	漯河职业技术学院	秘书/副教授	谷戶超
建	贾耀曾	漯河职业技术学院	委员/副教授	香蜂曾
设 指	李晓波	漯河职业技术学院	委员/副教授	考的被
导	王爱花	漯河职业技术学院	委员/副教授	王爱克
委 员	李 远	漯河职业技术学院	委员/副教授	放
会 成	张建勋	河南中烟有限责任有限公司漯河 卷烟厂	委员/高工	张建 勋
员	张富宣	河南亿博科技股份有限公司	委员	说篇章
		河南远工机械设备有限公司	委员	纵削批

论证意见:

通过:本专业人才培养方案编制规范,科学合理,符合《国家职业教育改革实施方案》《河南省职业教育改革实施方案》《职业教育专业教学标准(2025 版)》文件要求,能够满足三年全日制高职数控技术专业人才培养需要,同意从2025级数控技术专业学生开始实施。

专业建设指导委员会主任签名:

防酒粉

2025 年9月1日

审定意见:

中共漯河职业技术学院委员会(签章)

年 月 日